

# ドライABC/AIC用コントローラの 新規更新に関するご提案


サービス内容:

ドライ洗浄・枚葉ABC/AIC用コントローラが順次生産中止になるのに伴い、不測の事態に備え、洗浄装置のコントローラを最新機種に更新されることを推奨致します。具体的なご相談は、弊社テクニカルサービス本部にお気軽にお問い合わせください。

# (1)更新時に、ドライ仕様からウェット仕様へ更新する場合




既設機械構成(ABC)4色機のPLCへの置き換えイメージ(Wet仕様)



特徴:  
ドライ布洗浄をウェット布洗浄に刷新  
タッチパネル操作

置き換えコントローライメージ


概略仕様(I/O 1枚時)  
Wet: 最大9C  
Wet+水: 最大4C



## (2)ドライ仕様のまま継続する場合




既設機械構成(ABC)4色機のコントローラ置き換えイメージ(Dry仕様)



特徴:  
従来どおりのドライ布洗浄ができる

置き換えコントローライメージ 概略仕様: 最大8C



当該サービスの対象装置：

2008年以前に納入したブラン洗浄装置と圧胴洗浄装置

詳細は、弊社テクニカルサービス本部にお問合せください。

お問い合わせ先：

日本ボールドウィン(株)

テクニカルサービス本部

TEL: 03-5418-6141