

## 「より長く安定したパフォーマンスを」専門のエンジニアによるサービスのご提案

印刷機の能力をフルに発揮し、高い印刷品質を安定的に保つためには日頃の機器点検とメンテナンスが大切です。ボールドウィンではお客様のお悩みとご要望に合わせたサポートをいたします。

### ノズルやインラインフィルターの洗浄

十分な洗浄ができず、細かい汚れが残ったままになってしまうことがあります。弊社では丁寧に洗浄をして微細な汚れまで除去いたしますので、安心してお使いいただけます。また超音波洗浄機や洗浄液をお客様ご自身でお持ちいただく必要もありません。

### スプレーダンプナー配管薬液洗浄

メンテナンスが不十分な状態で使い続けると、ノズル詰まりの頻度が増える、オートミキサー内にスライムが発生する、Yストレーナーの汚れがひどい等のトラブルが発生します。弊社で開発した薬液洗浄法で配管を洗浄することで、これらのトラブルを解消し、ノズル洗浄のメンテナンス頻度を低減するだけでなく、不良紙の発生も抑えることができます。

### スプレーバーのオーバーホール

部品の経年劣化や汚れによって、ノズル詰まり、水漏れ、水を吹かない、性能低下(水量が不適切・不安定)など、様々な問題を招く事があります。オーバーホールをして必要な部品交換や洗浄を行う事で、突発的なトラブルのリスクを低減するだけでなく、機器の延命にも効果が期待できます。印刷スケジュールの調整が不要なシャトル方式でのオーバーホールが可能で、ご不便をおかけしません。

弊社保有の予備バー(最大8胴まで)をお貸しし、オーバーホール中ご使用いただけます。交換作業はお客様ご自身で行っていただきます。

### インラインフィルターの外付け改造


SD-Cのインラインフィルターの交換や清掃に手間がかかっていませんか? 現在ユニットの中にあるインラインフィルターを、外付けタイプに改造することで取り外しが簡単になり、作業効率がアップします。

### 定期点検サービス

トラブルの事前回避、部品の寿命予測ができ、ひいては機器の延命につながります。まずは診断から、点検内容はお客様のご要望に応じて決定いたします。


### 豊富なサポート

PLCなど電装関係品の更新、軟水装置の樹脂交換ほか様々なサポートを行っております。お気軽にご相談ください。



洗浄前

洗浄後



オーバーホール前

オーバーホール後



**BALDWIN** 日本ボールドウィン株式会社

本社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25芝浦スクエアビル11F TEL03(5418)6121 FAX03(5418)6119  
静岡事業所 〒424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町140-5 TEL054(366)9054 FAX054(366)9069  
大阪支店 〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町1-9-26 TEL06(6928)6791 FAX06(6928)6793  
九州営業所 〒812-0854 福岡県福岡市博多区東月隈4-2-11 TEL092(583)3871 FAX092(583)3879  
中国営業所 〒723-0015 広島県三原市円一町4-1-38 TEL0848(67)1081 FAX0848(67)1080

代理店

## スプレーダンプナーシステム Spray Dampener System

**BALDWIN**  
Unlocking Your Potential

- 進化したミスト飛散防止
- ▶ ミストレール MISTRAIL™
- ▶ 充実のアフターフォロー



日本ボールドウィン株式会社

